

Содержание

Введение.....	
Причины дефектов.....	
Дефекты смачивания.....	
Образование кратеров.....	
Проколы-пузыри.....	
Пузыри.....	
Проколы.....	
Влияние загрязнений – посторонние включения, вкрапления, пятна.....	
Гелевые частицы.....	
Частицы пигмента, загрязнения порошкового покрытия.....	
Коррозия.....	
Выцветание – изменение цвета.....	
Пожелтение.....	
Низкая укрывающая способность.....	
Отклонения блеска.....	
Апельсиновая корка, недостаточная растекаемость.....	
Эффект обратной ионизации – или “обратного распыления”.....	
Потеря адгезии покрытия.....	
Отступление краски с острых кромок.....	
Потеки, стекание капель.....	
Неравномерный выброс порошка (“плевки”).....	
Утолщение по краям – эффект “рамки”.....	
Недостаточное сцепление порошка с подложкой.....	
Отпечатки на пленке покрытия.....	
Реакция несовместимости – потеря блеска.....	
Слабая механическая и химическая стойкость покрытия.....	
Дефекты в порошковых покрытиях типа «металлик» и с другими специальными эффектами.....	
- Помутнение.....	
- Отклонения цвета.....	